

## 关于和谐机车部件委外检修过程质量控制的通知

永济新时速电机电器有限责任公司、青岛阿尔斯通铁路设备有限公司、青岛四方法维莱轨道制动有限公司、北京赛德高科铁道电器科技有限公司、石家庄嘉祥精密机械有限公司、上海法维莱交通车辆设备有限公司、石家庄国祥运输设备有限公司、江苏新誉空调系统有限公司、中国北车集团大连机车研究所有限公司、大同法维莱车钩系统有限责任公司、大同 ABB 牵引变压器有限公司、斯凯孚中国销售有限公司 (SKF)、舍弗勒 (宁夏) 有限公司 (FAG):

根据中国铁路总公司对和谐型机车检修要求, 现要求以上供应商在实施部件检修时做好检修过程记录工作, 填写“和谐机车委外检修过程质量记录表”。以每 5 台车部件为一个统计周期, 将相应的 EXCEL 电子记录, 发往同车公司供方管理室邮箱 ([tcgfgl@dtloco.com](mailto:tcgfgl@dtloco.com)), 纸质记录作为随产品附带文件之一发往同车公司。

附件: 和谐机车委外检修过程质量记录表

大同电力机车有限责任公司 闫蕊

2013 年 10 月 28 日

